


大規模修繕工事 施工数量表

下地補修工事										
種別及び摘要	記号	単位	東面	西面	南面	北面	東バルコニー	南バルコニー	北バルコニー	合計
ひび割れ補修(0.3mm以上)		m	45.8	134.7	15.7	34.9	0	0	0	231.1
ひび割れ補修(0.3mm未満)		m	86.3	149.2	94.9	75.4	0.9	6.7	19.8	433.2
モルタル浮き補修	①	穴	103	28	338	67	71	186	102	895
手摺天端浮き補修	①	穴	0	0	0	0	29	14	1	44
欠損補修 50×50		箇所	63	28	34	62	31	116	6	340
欠損補修 100×100		箇所	0	1	0	10	1	2	0	14
鉄筋爆裂補修 50×50		箇所	3	39	16	1	67	136	5	267
鉄筋爆裂補修 100×100		箇所	0	0	0	0	9	19	2	30
塗膜浮き補修 500×500	⑤	箇所	5	0	21	9	7	25	23	90
塗膜浮き補修 800×800	⑧	箇所	5	0	9	3	2	8	6	33


東面

種別及び摘要	記号	単位	東面
ひび割れ補修(0.3mm以上)		m	45.8
ひび割れ補修(0.3mm未満)		m	86.3
モルタル浮き補修	①	穴	103
手摺天端浮き補修	①	穴	0
欠損補修 50×50		箇所	63
欠損補修 100×100		箇所	0
鉄筋爆裂補修 50×50		箇所	3
鉄筋爆裂補修 100×100		箇所	0
塗膜浮き補修 500×500	⑤	箇所	5
塗膜浮き補修 800×800	⑧	箇所	5

~0.5△2~1.0 △1
 ~1.5 △1 ~2.0
 ~1.5 ~5.0
 ~2.8 ~3.3 △1~2.0
 △5 △1
 △1 △3 ~2.2 △2
 ~2.0





種別及び摘要	記号	単位	西面
ひび割れ補修(0.3mm以上)		m	134.7
ひび割れ補修(0.3mm未満)		m	149.2
モルタル浮き補修		穴	28
手摺天端浮き補修		穴	0
欠損補修 50×50		箇所	28
欠損補修 100×100		箇所	1
鉄筋爆裂補修 50×50		箇所	39
鉄筋爆裂補修 100×100		箇所	0
塗膜浮き補修 500×500		箇所	0
塗膜浮き補修 800×800		箇所	0



西面




北面

種別及び摘要	記号	単位	北面
ひび割れ補修(0.3mm以上)		m	34.9
ひび割れ補修(0.3mm未満)		m	75.4
モルタル浮き補修		穴	67
手摺天端浮き補修		穴	0
欠損補修 50×50		箇所	62
欠損補修 100×100		箇所	10
鉄筋爆裂補修 50×50		箇所	1
鉄筋爆裂補修 100×100		箇所	0
塗膜浮き補修 500×500		箇所	9
塗膜浮き補修 800×800		箇所	3




東バルコニー

種別及び摘要	記号	単位	東バルコニー
ひび割れ補修(0.3mm以上)		m	0
ひび割れ補修(0.3mm未満)		m	0.9
モルタル浮き補修		穴	71
手摺天端浮き補修		穴	29
欠損補修 50×50		箇所	31
欠損補修 100×100		箇所	1
鉄筋爆裂補修 50×50		箇所	67
鉄筋爆裂補修 100×100		箇所	9
塗膜浮き補修 500×500		箇所	7
塗膜浮き補修 800×800		箇所	2



南バルコニー

種別及び摘要	記号	単位	南バルコニー
ひび割れ補修(0.3mm以上)		m	0
ひび割れ補修(0.3mm未満)		m	6.7
モルタル浮き補修	①	穴	186
手摺天端浮き補修	①	穴	14
欠損補修 50×50		箇所	116
欠損補修 100×100		箇所	2
鉄筋爆裂補修 50×50		箇所	136
鉄筋爆裂補修 100×100		箇所	19
塗膜浮き補修 500×500	⑤	箇所	25
塗膜浮き補修 800×800	⑧	箇所	8



北面バルコニー

種別及び摘要	記号	単位	北バルコニー
ひび割れ補修(0.3mm以上)		m	0
ひび割れ補修(0.3mm未満)		m	19.8
モルタル浮き補修		穴	102
手摺天端浮き補修		穴	1
欠損補修 50×50		箇所	6
欠損補修 100×100		箇所	0
鉄筋爆裂補修 50×50		箇所	5
鉄筋爆裂補修 100×100		箇所	2
塗膜浮き補修 500×500		箇所	23
塗膜浮き補修 800×800		箇所	6

