



No.1

共通仮設工事

トイレ・シンク沈殿槽設置

施工前



No.2

共通仮設工事

トイレ・シンク沈殿槽設置

設置中



No.3

共通仮設工事

トイレ・シンク沈殿槽設置



No.1

共通仮設工事

トイレ・シンク沈殿槽

解体中



No.2

共通仮設工事

トイレ・シンク沈殿槽

解体中



No.3

共通仮設工事

トイレ・シンク沈殿槽

施工完了



No.1

直接仮設工事

足場組立

施工前



No.2

直接仮設工事

足場組立

施工状況



No.3

直接仮設工事

足場組立

施工状況



No.4

直接仮設工事

足場組立

施工状況



No.5

直接仮設工事

足場組立

施工状況



No.6

直接仮設工事

足場組立

施工状況



No.7

直接仮設工事

足場組立

施工状況



No.8

直接仮設工事

足場組立

施工完了



No.9

直接仮設工事

足場組立

施工完了

余白

余白



No.1

直接仮設工事

足場解体

施工状況



No.2

直接仮設工事

足場解体

施工状況



No.3

直接仮設工事

足場解体

施工状況



No.4

直接仮設工事

足場解体

施工状況



No.5

直接仮設工事

足場解体

施工状況



No.6

直接仮設工事

足場解体

施工状況

No.7



直接仮設工事

足場解体

施工状況

No.8



直接仮設工事

足場解体

施工状況

No.9



直接仮設工事

足場解体

施工状況



No.10

直接仮設工事

足場解体

施工状況



No.11

直接仮設工事

足場解体

施工状況



No.12

直接仮設工事

足場解体

施工状況



No.13

直接仮設工事

足場解体

施工状況



No.14

直接仮設工事

足場解体

施工状況



No.15

直接仮設工事

足場解体

施工完了



No.1

下地補修工事

下地調査

施工前




No.2

下地補修工事

下地調査

打診



No.3

下地補修工事

下地調査

マーキング



No.4

下地補修工事

下地調査

調査完了

余白

No.5

余白

No.6



No.1

下地補修工事

下地調査

施工前



No.2

下地補修工事

下地調査

打診



No.3

下地補修工事

下地調査

マーキング



No.4

下地補修工事

下地調査

調査完了

余白

No.5

余白

No.6

[illegible]

ひび割れ補修 0.3mm以上

[illegible]

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm以上

作業 下地処理工事

作業項目 下地処理工事 (5. 1m x 1m)

作業内容 下地処理工事

1. 下地処理 (5. 1m x 1m)

2. 下地処理 (5. 1m x 1m)

3. 下地処理 (5. 1m x 1m)

4. 下地処理 (5. 1m x 1m)

5. 下地処理 (5. 1m x 1m)

6. 下地処理 (5. 1m x 1m)

7. 下地処理 (5. 1m x 1m)

8. 下地処理 (5. 1m x 1m)

9. 下地処理 (5. 1m x 1m)

10. 下地処理 (5. 1m x 1m)

11. 下地処理 (5. 1m x 1m)

12. 下地処理 (5. 1m x 1m)

13. 下地処理 (5. 1m x 1m)

14. 下地処理 (5. 1m x 1m)

施工完了 確認済

施工者 株式会社 〇〇〇〇

施工日 〇〇年〇〇月〇〇日

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm以上

清掃



No.4

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm以上

プライマー塗布



No.5

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm以上

シーリング材充填



No.6

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm以上

防錆プライマー塗布



No.7

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm以上

エポキシ樹脂モルタル充填



No.8

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm以上

コテ押さえ



No.9

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm以上

刷毛引き仕上げ



No.10

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm以上

施工完了

余白

No.11

余白

No.12



No.1

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm未満

施工前



No.2

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm未満

ケレン



No.3

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm未満

清掃



No.4

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm未満

ポリマーセメント塗り込み



No.5

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm未満

施工完了

余白

No.6



No.1

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm未満

施工前



No.2

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm未満

ケレン



No.3

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm未満

清掃



No.4

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm未満

ポリマーセメント塗り込み



No.5

下地補修工事

ひび割れ補修 0.3mm未満

施工完了

No.6

余白



No.1

下地補修工事

モルタル浮き補修

施工前



No.2

下地補修工事

モルタル浮き補修

穿孔



No.3

下地補修工事

モルタル浮き補修

孔内清掃



No.4

下地補修工事

モルタル浮き補修

エポキシ樹脂注入



No.5

下地補修工事

モルタル浮き補修

アンカーピン挿入



No.6

下地補修工事

モルタル浮き補修

表面仕上げ



No.7

下地補修工事

モルタル浮き補修

施工完了

No.8

余白

No.9

余白

No.1



下地補修工事

モルタル浮き補修

施工前




No.2

下地補修工事

モルタル浮き補修

穿孔



No.3

下地補修工事

モルタル浮き補修

孔内清掃



No.4

下地補修工事

モルタル浮き補修

エポキシ樹脂注入



No.5

下地補修工事

モルタル浮き補修

アンカーピン挿入



No.6

下地補修工事

モルタル浮き補修

表面仕上げ



No.7

下地補修工事

モルタル浮き補修

施工完了

余白

No.8

余白

No.9



No.1

下地補修工事

手摺天端浮き補修

施工前



No.2

下地補修工事

手摺天端浮き補修

穿孔




No.3

下地補修工事

手摺天端浮き補修

孔内清掃



No.4

下地補修工事

手摺天端浮き補修

エポキシ樹脂注入



No.5

下地補修工事

手摺天端浮き補修

アンカーピン挿入



No.6

下地補修工事

手摺天端浮き補修

表面仕上げ



No.7

下地補修工事

手摺天端浮き補修

施工完了


余白

No.8

余白

No.9

No.1



下地補修工事

手摺天端浮き補修

施工前

No.2



下地補修工事

手摺天端浮き補修

穿孔


No.3



下地補修工事

手摺天端浮き補修

孔内清掃




No.4

下地補修工事

手摺天端浮き補修

エポキシ樹脂注入




No.5

下地補修工事

手摺天端浮き補修

アンカーピン挿入




No.6

下地補修工事

手摺天端浮き補修

表面仕上げ



No.7

下地補修工事

手摺天端浮き補修


施工完了

余白

No.8

余白

No.9




No.1

下地補修工事

欠損補修 50×50

施工前



No.2

下地補修工事

欠損補修 50×50

脆弱部撤去



No.3

下地補修工事

欠損補修 50×50

清掃



No.4

下地補修工事

欠損補修 50×50

プライマー塗布




No.5

下地補修工事

欠損補修 50×50

エポキシ樹脂モルタル充填




No.6

下地補修工事

欠損補修 50×50

コテ押さえ




No.7

下地補修工事

欠損補修 50×50

刷毛引き仕上げ



No.8


下地補修工事

欠損補修 50×50

施工完了

余白

No.9




No.1

下地補修工事

欠損補修 50×50

施工前




No.2

下地補修工事

欠損補修 50×50

脆弱部撤去



No.3

下地補修工事

欠損補修 50×50

清掃



下地補修工事

欠損補修 50×50

プライマー塗布



下地補修工事

欠損補修 50×50

エポキシ樹脂モルタル充填



下地補修工事

欠損補修 50×50

コテ押さえ



No.7

下地補修工事

欠損補修 50×50

刷毛引き仕上げ



No.8


下地補修工事

欠損補修 50×50

施工完了

余白

No.9



No.1

下地補修工事

欠損補修 100×100

施工前



No.2

下地補修工事

欠損補修 100×100

脆弱部撤去



No.3

下地補修工事

欠損補修 100×100

清掃




No.4

下地補修工事

欠損補修 100×100

プライマー塗布



No.5

下地補修工事

欠損補修 100×100

エポキシ樹脂モルタル充填



No.6

下地補修工事

欠損補修 100×100

コテ押え



No.7

下地補修工事

欠損補修 100×100

刷毛引き仕上げ



No.8

下地補修工事

欠損補修 100×100

施工完了

余白

No.9




No.1

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 50×50

施工前




No.2

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 50×50

脆弱部撤去




No.3

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 50×50

清掃



No.4

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 50×50

防錆プライマー塗布



No.5

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 50×50

エポキシ樹脂モルタル充填



No.6

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 50×50

コテ押さえ




No.7

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 50×50

刷毛引き仕上げ



No.8


下地補修工事

鉄筋爆裂補修 50×50

施工完了

No.9

余白




No.1

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

施工前



No.2

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

脆弱部撤去



No.3

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

清掃



No.4

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

防錆プライマー塗布



No.5

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

エポキシ樹脂モルタル充填




No.6

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

コテ押さえ



No.7

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

刷毛引き仕上げ



No.8

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

施工完了

No.9

余白

No.1



下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

施工前



No.2

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

脆弱部撤去



No.3

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

清掃



No.4

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

防錆プライマー塗布



No.5

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

エポキシ樹脂モルタル充填



No.6

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

コテ押さえ



No.7

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

刷毛引き仕上げ



No.8


下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

施工完了

余白

No.9




No.1

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

施工前




No.2

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

脆弱部撤去




No.3

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

清掃



No.4

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

防錆プライマー塗布



No.5

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

エポキシ樹脂モルタル充填




No.6

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

コテ押さえ




No.7

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

刷毛引き仕上げ



No.8

下地補修工事

鉄筋爆裂補修 100×100

施工完了

No.9

余白



No.1

下地補修工事

塗膜浮き補修500×500

施工前



No.2

下地補修工事

塗膜浮き補修500×500

脆弱部撤去



No.3

下地補修工事

塗膜浮き補修500×500

清掃



No.4

下地補修工事

塗膜浮き補修500×500

ポリマーセメントモルタル充填



No.5


下地補修工事

塗膜浮き補修500×500

施工完了

No.6

余白



No.1

下地補修工事

塗膜浮き補修500×500

施工前



No.2

下地補修工事

塗膜浮き補修500×500

脆弱部撤去



No.3

下地補修工事

塗膜浮き補修500×500

清掃




No.4

下地補修工事

塗膜浮き補修500×500

ポリマーセメントモルタル充填



No.5


下地補修工事

塗膜浮き補修500×500

施工完了

余白

No.6



No.1

下地補修工事

塗膜浮き補修800×800

施工前



No.2

下地補修工事

塗膜浮き補修800×800

脆弱部撤去




No.3

下地補修工事

塗膜浮き補修800×800

清掃



No.4

下地補修工事

塗膜浮き補修800×800

ポリマーセメントモルタル充填



No.5

下地補修工事

塗膜浮き補修800×800

施工完了

余白

No.6



No.1

下地補修工事

塗膜浮き補修800×800

施工前



No.2

下地補修工事

塗膜浮き補修800×800

脆弱部撤去



No.3

下地補修工事

塗膜浮き補修800×800

清掃



No.4

下地補修工事

塗膜浮き補修800×800

ポリマーセメントモルタル充填



No.5

下地補修工事

塗膜浮き補修800×800

施工完了

No.6

余白



No.1

シーリング工事

外壁窓サッシ廻り

施工前



No.2

外壁窓サッシ廻り

既存シーリング材撤去




No.3

シーリング工事


外壁窓サッシ廻り

清掃


No.4



No.5



No.6





No.7

シーリング工事

外壁窓サッシ廻り

施工完了

余白

No.8

余白

No.9



No.1

シーリング工事

外壁窓サッシ廻り

施工前



No.2

シーリング工事

外壁窓サッシ廻り

既存シーリング材撤去



No.3

シーリング工事

外壁窓サッシ廻り

清掃



No.7

シーリング工事

外壁窓サッシ廻り

施工完了

No.8

余白

No.9

余白



No.1

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り

施工前



No.2

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り

既存シーリング材撤去



No.3

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り

清掃



No.4

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り

プライマー塗布



No.5

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り

シーリング材充填



No.6

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り



No.7

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り

施工完了

余白

No.8

余白

No.9



No.1

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り

施工前



No.2

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り

既存シーリング材撤去



No.3

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り

清掃



No.4

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り

プライマー塗布



No.5

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り

シーリング材充填



No.6

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り

充填完了・ヘラ押え



No.7

シーリング工事

バルコニー掃き出し窓サッシ廻り


施工完了

余白

No.8

余白

No.9



No.1

シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



No.2

シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



No.3

シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

プライマー塗布



シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り


シーリング材充填



シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

充填完了・ヘラ押え



No.7

シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

施工完了

No.8

余白

No.9

余白

No.1



シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

施工前

No.2




シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

既存シーリング材撤去完了

No.3



シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

清掃



No.4

シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

プライマー塗布



No.5

シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

シーリング材充填



No.6

シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

充填完了・ヘラ押え



No.7

シーリング工事

幼稚園掃き出し窓サッシ廻り

施工完了

余白

No.8

余白

No.9



No.1

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

施工前



No.2

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

既存シーリング材撤去



No.3

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

清掃



No.4

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

プライマー塗布



No.5

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

シーリング材充填



No.6

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

充填完了・ヘラ押え



No.7

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

施工完了

No.8

余白

No.9

余白



No.1

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

施工前



No.2

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

既存シーリング材撤去



No.3

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

清掃



No.4

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

プライマー塗布




No.5

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

シーリング材充填



No.6

シーリング工事

ベントキャップ・ガラリ廻り

充填完了・ヘラ押え



No.7

シーリング工事

.....

ベントキャップ・ガラリ廻り

.....

施工完了

.....

.....

.....

.....

No.8

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

No.9

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

余白

余白



シーリング工事

バルコニー手摺根元廻り


施工前



シーリング工事

バルコニー手摺根元廻り

清掃



シーリング工事

バルコニー手摺根元廻り

プライマー塗布

No.4




シーリング工事

バルコニー手摺根元廻り

シーリング材充填

No.5



シーリング工事

バルコニー手摺根元廻り

充填完了・ヘラ押え


No.6



シーリング工事

バルコニー手摺根元廻り

施工完了




No.1

シーリング工事

バルコニー手摺根元廻り

施工前



No.2

シーリング工事

バルコニー手摺根元廻り

清掃



No.3

シーリング工事

バルコニー手摺根元廻り

プライマー塗布




No.4

シーリング工事

バルコニー手摺根元廻り

シーリング材充填




No.5

シーリング工事

バルコニー手摺根元廻り

充填完了・ヘラ押え



No.6

シーリング工事

バルコニー手摺根元廻り

施工完了



No.1

シーリング工事

底入隅シール

施工前



No.2

シーリング工事

底入隅シール

清掃



No.3

シーリング工事

底入隅シール

プライマー塗布



No.4

シーリング工事

底入隅シール

シーリング材充填




No.5

シーリング工事

底入隅シール

充填完了・ヘラ押え




No.6

シーリング工事

底入隅シール

施工完了



No.1

シーリング工事

底入隅シール

施工前



No.2

シーリング工事

底入隅シール

清掃



No.3

シーリング工事

底入隅シール

プライマー塗布



No.4

シーリング工事
.....
底入隅シール
.....

シーリング材充填
.....
.....
.....
.....
.....



No.5

シーリング工事
.....
底入隅シール
.....

充填完了・ヘラ押え
.....
.....
.....
.....
.....



No.6

シーリング工事
.....
底入隅シール
.....

施工完了
.....
.....
.....
.....
.....



No.1

外部塗装工事

バルコニー天井

施工前



No.2

外部塗装工事

バルコニー天井

下塗



No.3

外部塗装工事

バルコニー天井

上塗



No.4

外部塗装工事

バルコニー天井

施工完了

余白

No.5

余白

No.6



No.1

外部塗装工事

バルコニー天井

施工前




No.2

外部塗装工事

バルコニー天井

下塗



No.3

外部塗装工事

バルコニー天井

上塗



No.4

外部塗装工事

バルコニー天井


施工完了

余白

No.5

余白

No.6



No.1

外部塗装工事

共用廊下 外壁見付

施工前




No.2

外部塗装工事

共用廊下 外壁見付

下塗



No.3

外部塗装工事

共用廊下 外壁見付

中塗




No.4

外部塗装工事

共用廊下 外壁見付

上塗



No.5

外部塗装工事

共用廊下 外壁見付

施工完了

No.6

余白



No.1

外部塗装工事

共用廊下 外壁見付

施工前



No.2

外部塗装工事

共用廊下 外壁見付

下塗



No.3

外部塗装工事

共用廊下 外壁見付

中塗



No.4

外部塗装工事

共用廊下 外壁見付

上塗



No.5


外部塗装工事

共用廊下 外壁見付

施工完了

No.6

余白



No.1

外部塗装工事

バルコニー手摺壁外側

施工前



No.2

外部塗装工事

バルコニー手摺壁外側

下塗



No.3

外部塗装工事

バルコニー手摺壁外側

中塗




No.4

外部塗装工事

バルコニー手摺壁外側

上塗り



No.5

外部塗装工事

バルコニー手摺壁外側

施工完了

No.6

余白



No.1

外部塗装工事

バルコニー手摺壁外側

施工前




No.2

外部塗装工事

バルコニー手摺壁外側

下塗



No.3

外部塗装工事

バルコニー手摺壁外側

中塗



No.4

外部塗装工事

バルコニー手摺壁外側

上塗り



No.5

外部塗装工事

バルコニー手摺壁外側

施工完了

No.6

余白



No.1

外部塗装工事

バルコニー手摺壁内側

施工前



No.2

内外壁塗装工事

バルコニー手摺壁内側

下塗り




No.3

外部塗装工事

バルコニー手摺壁内側

中塗り



No.4

外部塗装工事

バルコニー手摺壁内側

上塗



No.5


外部塗装工事

バルコニー手摺壁内側

施工完了

No.6

余白



No.1

外部塗装工事

バルコニー手摺壁内側

施工前



No.2

内外壁塗装工事

バルコニー手摺壁内側

下塗り



No.3

外部塗装工事

バルコニー手摺壁内側

中塗り



No.4

外部塗装工事

バルコニー手摺壁内側

上塗



No.5

外部塗装工事

バルコニー手摺壁内側

施工完了

No.6

余白




No.1

外部塗装工事

バルコニー手摺壁天端

施工前



No.2

外部塗装工事

バルコニー手摺壁天端

下塗



No.3

外部塗装工事

バルコニー手摺壁天端

中塗




No.4

外部塗装工事

バルコニー手摺壁天端

上塗



No.5


外部塗装工事

バルコニー手摺壁天端

施工完了

No.6

余白




No.1

外部塗装工事

バルコニー手摺壁天端

施工前




No.2

外部塗装工事

バルコニー手摺壁天端

下塗




No.3

外部塗装工事

バルコニー手摺壁天端

中塗



No.4

外部塗装工事

バルコニー手摺壁天端

上塗り



No.5

外部塗装工事

バルコニー手摺壁天端

施工完了

No.6

余白



No.1

外部塗装工事

バルコニー内壁

施工前



No.2

外部塗装工事

バルコニー内壁

下塗



No.3

外部塗装工事

バルコニー内壁

中塗



No.4

外部塗装工事

バルコニー内壁

上塗



No.5

外部塗装工事

バルコニー内壁

施工完了

余白

No.6



No.1

外部塗装工事

バルコニー内壁

施工前



No.2

外部塗装工事

バルコニー内壁

下塗




No.3

外部塗装工事

バルコニー内壁

中塗




No.4

外部塗装工事

バルコニー内壁

上塗



No.5

外部塗装工事

バルコニー内壁

施工完了

余白

No.6



No.4

外部塗装工事

一般外壁

上塗



No.5


外部塗装工事

一般外壁

施工完了

No.6

余白



No.1

外部塗装工事

一般外壁

施工前



No.2

外部塗装工事

一般外壁

下塗




No.3

外部塗装工事

一般外壁

中塗




No.4

外部塗装工事

一般外壁

上塗



No.5

外部塗装工事

一般外壁

施工完了

No.6

余白



No.1

外部塗装工事

屋上塔屋外壁

施工前



No.2

外部塗装工事

屋上塔屋外壁

下塗



No.3

外部塗装工事

屋上塔屋外壁

中塗



No.4

外部塗装工事

屋上塔屋外壁

上塗



No.5

外部塗装工事

屋上塔屋外壁

施工完了

No.6

余白



No.1

外部塗装工事

屋上斜壁

施工前



No.2

外部塗装工事

屋上斜壁

下塗



No.3

外部塗装工事

屋上斜壁

中塗



No.4

外部塗装工事

屋上斜壁

上塗り



No.5


外部塗装工事

屋上斜壁

施工完了

余白

No.6



No.1

外部塗装工事

屋上斜壁

施工前



No.2

外部塗装工事

屋上斜壁

下塗



No.3

外部塗装工事

屋上斜壁

中塗



No.4

外部塗装工事

屋上斜壁

上塗



No.5

外部塗装工事

屋上斜壁

施工完了

余白

No.6



No.1

防水工事

南面バルコニー

施工前



No.2

防水工事

南面バルコニー

ケレン




No.3

防水工事

南面バルコニー

清掃



No.4

防水工事

南面バルコニー

劣化部下地補修




No.5

防水工事

南面バルコニー

プライマー塗布



No.6

防水工事

南面バルコニー

入隅シール



No.7

防水工事

南面バルコニー

側溝・巾木ウレタン防水材塗布

(一層目)




No.8

防水工事

南面バルコニー

平場ウレタン防水材塗布

(一層目)




No.9

防水工事

南面バルコニー

側溝・巾木ウレタン防水材塗布

(二層目)




No.10

防水工事

南面バルコニー

平場ウレタン防水材塗布

(二層目)



No.11

防水工事

南面バルコニー

トップコート塗布



No.12

防水工事

南面バルコニー


ドレン塗装

防水工事

南面バルコニー

施工完了






No.1

防水工事

南面バルコニー

施工前




No.2

防水工事

南面バルコニー

ケレン




No.3

防水工事

南面バルコニー

清掃




No.4

防水工事

南面バルコニー

プライマー塗布



No.5

防水工事

南面バルコニー

劣化部下地補修




No.6

防水工事

南面バルコニー

入隅シール



No.7

防水工事

南面バルコニー

側溝・巾木ウレタン防水材塗布

(一層目)



No.8

防水工事

南面バルコニー

平場ウレタン防水材塗布

(一層目)



No.9

防水工事

南面バルコニー

側溝・巾木ウレタン防水材塗布

(二層目)




No.10

防水工事

南面バルコニー

平場ウレタン防水材塗布

(二層目)



No.11

防水工事

南面バルコニー

トップコート塗布




No.12

防水工事

南面バルコニー

ドレン塗装



No.13

防水工事

南面バルコニー

施工完了



No.1

防水工事

北面バルコニー

施工前



No.2

防水工事

北面バルコニー

ケレン




No.3

防水工事

北面バルコニー

清掃




No.4

防水工事

北面バルコニー

劣化部下地補修



No.5

防水工事

北面バルコニー

プライマー塗布




No.6

防水工事

北面バルコニー

入隅シール




No.7

防水工事

北面バルコニー

側溝・巾木ウレタン防水材塗布

(一層目)




No.8

防水工事

北面バルコニー

平場ウレタン防水材塗布

(一層目)




No.9

防水工事

北面バルコニー

側溝・巾木ウレタン防水材塗布

(二層目)



No.10

防水工事

北面バルコニー

平場ウレタン防水材塗布

(二層目)




No.11

防水工事

北面バルコニー

トップコート塗布



No.12

防水工事

北面バルコニー

ドレン塗装



No.13

防水工事

北面バルコニー

施工完了



No.1

防水工事

幼稚園グランド側大庇

施工前



No.2

防水工事

幼稚園グランド側大庇

ケレン



No.3

防水工事

幼稚園グランド側大庇

清掃



No.4

防水工事

幼稚園グラウンド側大底

劣化部下地補修



No.5

防水工事

幼稚園グラウンド側大底

プライマー塗布



No.6

防水工事

幼稚園グラウンド側大底

入隅シール



No.7

防水工事

幼稚園グラウンド側大庇

側溝・巾木ウレタン防水材塗布

(一層目)



No.8

防水工事

幼稚園グラウンド側大庇

平場ウレタン防水材塗布

(一層目)



No.9

防水工事

幼稚園グラウンド側大庇

側溝・巾木ウレタン防水材塗布

(二層目)




No.10

防水工事

幼稚園グランド側大庇

平場ウレタン防水材塗布

(二層目)



No.11

防水工事

幼稚園グランド側大庇

トップコート塗布



No.12

防水工事

幼稚園グランド側大庇

施工完了



No.1

洗浄工事

高圧洗浄

施工前



No.2

洗浄工事

高圧洗浄

水洗い



No.3

洗浄工事

高圧洗浄

施工完了



No.4

洗浄工事

高圧洗浄

施工前



No.5

洗浄工事

高圧洗浄

水洗い



No.6

洗浄工事

高圧洗浄

施工完了




No.7

洗浄工事

高圧洗浄

施工前



No.8

洗浄工事

高圧洗浄

水洗い



No.9

洗浄工事

高圧洗浄

施工完了



No.10

洗浄工事

高圧洗浄

施工前



No.11

洗浄工事

高圧洗浄

水洗い



No.12

洗浄工事

高圧洗浄

施工完了



No.1

クリーニング工事

ガラス・サッシ

施工前



No.2

クリーニング工事

ガラス・サッシ

施工中




No.3

クリーニング工事

ガラス・サッシ

施工完了



No.4

クリーニング工事

手摺・トップレール

施工前



No.5

クリーニング工事

手摺・トップレール

施工中



No.6

クリーニング工事

手摺・トップレール

施工完了



No.7

クリーニング工事

ガラス・サッシ

施工前



No.8

クリーニング工事

ガラス・サッシ

施工中



No.9

クリーニング工事

ガラス・サッシ

施工完了



No.10

クリーニング工事
手摺・トップレール

施工前



No.11

クリーニング工事
手摺・トップレール

施工中



No.12

クリーニング工事
手摺・トップレール

施工完了




No.1

701



No.2

702



No.3

702



No.4

703



No.5

705



No.6

705




No.7

705



No.8

706



No.9

706



No.10

706

No.1



606

No.2



606

No.3



606

No.4



606

No.5



605

No.6



604



No.7

604



No.8

603



No.9

602




No.10

602



No.11

601



No.12

601

No.1



501

No.2



501

No.3



501

No.4



502

No.5



503

No.6



504

No.7



505

No.8



505

No.9



506

602

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

601

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

601

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

余白

余白

余白